Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. ул. Шейнкмана, 84 тел. 346-10-56 E-mail: oogpn-ugpn@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» г. Екатеринбург ул. Софы Ковалевской, 8; т. 362-42-52; tond-ekaterinburg@mail.ru

Предписание <u>N 241/1/1</u> по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детекому саду комбинированного вида № 144 Законному представителю юридического лица Заведующему Перепеловой Вере Юрьевне

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору майора внутренней службы Бастанжиева Владимира Евгеньевича № 241 от «16» февраля 2021 года в период с «24» февраля 2021 года по «23» марта 2021 года старшим инспектором отделения надзорной НДиПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНДиПР МО «город Екатеринбург» УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Воробьёвой Е.В. и старшим инспектором отделения надзорной НДиПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНДиПР МО «город Екатеринбург» УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Микаиляном Э.И. проведена плановая выездная проверка на территории, в здании и помещениях МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 144, расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Бульвар Сиреневый, 21А

совместно с и.о. заведующего Маковень Светланой Анатольевной (указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

\mathcal{N}_{2}	Вид нарушения требований	Пункт (абзац пункта) и	Срок	Отметка
Предпис	пожарной безопасности с указанием	наименование нормативного	устранения	(подпись) о
ания	мероприятия по его устранению и	правового акта Российской	нарушения	выполнении
	конкретного места выявленного	Федерации и (или)	требования	(указывается
	нарушения	нормативного документа по	пожарной	только
		пожарной безопасности,	безопасности	выполнение)
		требования которого(ых)		*
		нарушены		,
1	2	3	4	5
l	При эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожариого режима в Российской Федерации" (п. 54 - при эксплуатации средств обсепечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обсепечивает ежегодное проведение испытаний средств обсепечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в	01.02.2022	

				The state of the s
	защиты не обеспечил	установленном порядке)		
	ежегодное проведение	РД 009-02-96 «Система		
× 1.1	1	руководящих документов. Установки пожарной автоматики.		
	испытаний средств	Техническое обслуживание и		# W
, B	обеспечения пожарной	планово-предупредительный		
	безопасности до их замены в	ремонт»		61.
	установленном порядке. К	(п.1.10 - после истечения срока службы, указанного в документации		
		на техническое средство, входящее в		
	моменту достижения	состав установки пожарной		
	системой предельного	автоматики, проводится техническое		
	состояния руководителем	освидетельствование всей установки		
	организации не приняты меры	на предмет возможности ее дальнейшего использования по		
	к созданию новой системы	назначению		**
		п.1.12 - в зависимости от состояния		
	(системы смонтированы в	установок пожарной автоматики		
	2007 году)	комиссия принимает следующие рекомендации:		
		- выполнить монтаж новой установки		
		(заменить средство) из-за		
		невозможности существующей для		
		дальнейшей эксплуатации;		
		- провести ремонт отдельных средств установки пожарной автоматики;		
		- продлить эксплуатацию установки		
		пожарной автоматики, назначив срок		
		следующего освидетельствования)		
		ГОСТ Р 54101-2010 «Средства		
		автоматизации и системы управления. Средства и системы	4.1	
		обеспечения безопасности.		
		Техническое обслуживание и	22.9	
		текущий ремонт»	7.1	
		(п. 5.1.7 - при достижении системой или ее составными частями		
		предельного состояния (срока		
		службы), в том числе после ремонта		1
		системы, ее составные части		
		подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения		
		системой предельного состояния		
		Организация должна принять меры к		
		созданию новой систем)		
2	Руководителем организации	Постановление Правительства РФ	01.02.2022	- s .
	не составлен регламент	от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил		
	технического обслуживания	противопожарного режима в		
		Российской Федерации"		2
	T	(п. 54 - при монтаже, ремонте,		
	защиты с учетом требований	техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения		
	технической документации	пожарной безопасности и		
	изготовителя технических	пожаротушения должны соблюдаться		
	средств, функционирующих в	просктные решения и (или)		
		специальные технические условия, а также регламент технического		
	составе систем	обслуживания указанных систем,		
		утверждаемый руководителем		
		организации. Регламент технического		
		обслуживания систем		
		противопожарной защиты составляется в том числе с учетом		
		требований технической		
		документации изготовителя		
		технических средств,		
	П	функционирующих в составе систем)	01.00.000	
3	Планы эвакуации людей при	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об	01.02.2022	
	пожаре не соответствуют	утверждении Правил		
	требованиям нормативных	противопожарного режима в		
	документов (на планах не	Российской Федерации"		
		(п. 5 – в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в		
	указаны места размещения	которых могут одновременно	l l	· ·
	средств противопожарной	которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее		
	ередств противоножарной	находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым		
	средств противоножарной защиты объекта – ручных	находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на		
	ередств противоножарной	находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими		
	средств противоножарной защиты объекта – ручных	находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на		
	средств противоножарной защиты объекта – ручных	находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов		
	средств противоножарной защиты объекта – ручных	находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре,		
	средств противоножарной защиты объекта – ручных	находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов		

		ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (п.п. «г» п. 6.2.3 - планы эвакуации		
		должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием места размещения средств		
		противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и		
4	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их	символами ИМО Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в	01.02.2022	
	свободного открывания изнутри без ключа (установлены замки)	Российской Федерации" (п. 26 - запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа)		
5	На объекте защиты допущено использование подвального этажа для организации столярной мастерской и	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п.п. «б» п. 16 – на объектах защиты	01.02.2022	
	хранения оборудования, мебели и других предметов	запрещается использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных		
6	050000	участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов) Постановление Правительства РФ	01.00.0000	
O	Обслуживающий персонал на объекте защиты не обеспечен ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного),	от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 6 - в отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых,	01.02.2022	
	средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства	производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего		
	индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	персонала и обеспечивает персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее I фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов		
		дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного)		
7	На объекте защиты допускается хранение под лестничным маршем вещей, мебели и других горючих материалов (оборудован пост охраны)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п.п. «к» п. 16 – на объектах защиты запрещается устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие	01.02.2022	
		горючие материалы)		

8	В складском помещении (кладовая белья вблизи группы № 1) устроено рабочее место	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п.п. «л» п. 16 - устранвать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов)	01.02.2022	
9	Не представлены сертификаты на отделочные материалы потолка музыкального зала (натяжной потолок), подтверждающие их соответствие классу пожарной опасности КМ0 или КМ1	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012) (ст. 4 - техническое регулирование в области пожарной безопасности ст. 5 — обеспечение пожарной безопасности объектов защиты ст. 6 — условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ист. 134 ч. 8 - Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМО и (или) КМ1), табл. 3 — классы пожарной опасности строительных материалов табл. 27 - перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов)	01.02.2022	
10	Руководителем организации не обеспечено своевременное обслуживание внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и не организовано проведение его проверки в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 48 - руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Старший инспектор отделения НД и ПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург» ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»	
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Воробъёва Е.В. (должность. фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)	МС(подпись) термибурго В М.Л.П. нему
" <i>d3</i> _"2021r.	MAJETTA Hagaopy 55
Старший инспектор отделения НД и ПР	0.040
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»	CCNWCKON DETERM
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»	
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Микаилян Э.И.	FOODER TREMAND
	The state of the s
(должность, фамилия, инициалы гос, инспектора по пожарному надзору)	TOTAL TOTAL PROPERTY OF THE PR
" <u>33" 03</u> 2021r.	по Мжариому надзору 39
	10484M1 * 84070cg
Предписание для исполнения получил:	AND HANDER HANDER
1	
	U.O. Joleppoyero Manobeus C.A.
(подпись)	(должность, фамилия, инициалы)

2021г.

<u>Телефоны доверни:</u>
8.(199) 216-99-99 - МЧС России
8.(343) 262-99-99 - Главное Управление МЧС России по Свердловской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 3000607202440683453922886352045034287973754320

Владелец Садретдинова Марина Евгеньевна Действителен С 03.09.2024 по 03.09.2025